

WYKRES SONDOWANIA SL

SONDA nr 3

Otwór nr 3


TEMAT:

OPINIA GEOTECHNICZNA

MNICHÓW, gmina Jędrzejów

badanie podłoża gruntowego na działce nr 1052/2

pod projektowane boisko wielofunkcyjne



Liczba uderzeń w warstwie 0,0 - 1,0 przeliczona wzorem Dudycza